

# Produktsicherheitsrückruf

Fa. Störinger GmbH Maierhof 20 4850 Timelkam

Zurückgerufen werden Holz-Stehleitern, die Modelle: ArtNr.107- 2x7 Sprossen Holz-Stehleiter/ArtNr.108- 2x8 Sprossen Holz-Stehleiter/ ArtNr.109- 2x9 Sprossen Holz-Stehleiter



Leitern mit Monats- und Jahresstempel 02/25 und 07/25

Dieser Stempel befindet sich an der Innenseite der Stehleiter.

## Warum ist das Produkt gefährlich

Die Stärke der Holme entspricht nicht der gesetzlichen Norm, deshalb ist die Leiter nicht bis zum angegebenen Gewicht belastbar. Die Gefahr ist, dass Sprossen sowie auch Holme brechen können

## Was ist zu tun

Die Produkte dürfen ab sofort nicht mehr verwendet werden und sind unverzüglich aus dem Verkauf zu nehmen.

Verbraucher und Verbraucherrinnen werden gebeten die Produkte unter Vorlage des Kaufbeleges, bei Ihrem Händler zurückzugeben.

## Abhilfemaßnahmen

Nach erfolgter Rückgabe erhalten Verbraucher/innen einen kostenlosen Ersatz.

**Kontakt:** Störinger GmbH, Maierhof 20, 4850 Timelkam

Tel: +437672/95367

Email: [leitern@stoeringer.at](mailto:leitern@stoeringer.at)

**BITTE MACHEN SIE AUCH ANDERE AUF DIESEN RÜCKRUF AUFMERKSAM !**